

ALARMA SINFIN CORTO

Cuando aparezca la “Alarma sinfin corto”, NO SE PUEDE USAR LA ESTUFA NI MODO PELLET, NI EN MODO LEÑA. Esta alarma indica que una acumulación de pellets u otro objeto está obstruyendo los sinfines. Cuando el pellet contiene agentes extraños puede producir daños muy graves en la estufa. Es muy importante no usar la estufa cuando aparezca esta alarma.

La estufa se detiene automáticamente en modo pellet al recibir esta alarma. Tampoco se puede usar la estufa en modo leña. Hay que dejar que la estufa se enfíe y no se puede volver a utilizarla hasta solucionar el problema.

Pasos a seguir para resolver el problema:

1. Encender y apagar la estufa varias veces. A veces, la pieza que está obstruyendo el sinfin puede aflojarse.
2. Vaciar el depósito de pellet y asegurarse que no hay nada en el fondo del depósito que esté obstruyendo la toma de pellet en la base del sinfin largo.
3. Si los pasos anteriores no solucionan el problema, probablemente haya que sacar los 2 sinfines y limpiarlos. Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=CNr6lhX7ugs&list=PL5Ss_Yw6SykIFy5L8VaXFTwW-2qyzCa6V&index=11&t=4s. Hay que arrancar la estufa un par de veces tras limpiar el sinfin corto.
4. Si el problema persiste, hay que limpiar el sinfin largo. Contacte a su instalador Aduro. Esta intervención no está cubierta por la garantía.